

濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段工程

水土保持监测意见书

项目名称	濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段工程
建设地点	滑县，卫辉县，延津县
建设单位	河南省濮卫高速公路有限公司
监测单位	河南省中陆工程技术有限公司
监测人员	张素丽、卢学强、张杨
监测时间	2020年7月开始至2020年9月结束
监测意见	<p>一、根据水土保持现场监测情况，认为工程现场存在以下几部分水土保持问题：</p> <ol style="list-style-type: none">1、现场水土保持措施落实不到位，对部分剥离堆放的表土未进行临时拦挡保护。2、施工便道边上土排水沟有淤积现象未进行及时清淤。3、部分施工裸露面未进行覆盖。 <p>二、濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段工程在水土保持方面取得了较好的成效，基本实现了水土保持方案确定的水土流失防治目标，但还存在一些遗留问题，建议尽快解决，以充分发挥各项水土保持措施的作用和功能。</p> <ol style="list-style-type: none">1、对部分剥离堆放的表土未进行临时拦挡保护措施的进行及时进行临时拦挡及布设临时排水沟。2、对施工便道边上土排水沟有淤积现象的进行及时进行清淤。3、对施工裸露面未进行覆盖的进行及时覆盖。

存在水土保持问题处照片



说明：对剥离堆放的表土未进行临时拦挡防护



说明：施工便道排水沟淤积现象。



说明：临时堆土裸露面未进行覆盖。



说明：扰动裸露面未进行覆盖。